


Ovládanie OW Comfort 3.0 DC



- Dva veľké, dobre čitateľné 7segmentové displeje
- Päť obľúbených tlačidiel
- ClickWheel pre komfortné ovládanie vo zvaračských rukaviciach
- Bezpečná obsluha tlačidlami
- Všetky dôležité funkcie s priamym prístupom
- Stručný prehľad všetkých parametrov
- K dispozícii variant AC a DC

Metóda zvarania	TIG
	TIG DC
	Ručné zvaranie obalenou elektródou DC
	MMA cel
Prevádzkové režimy	2-takt
	4-takt
	spotArc
	spotmatic
Možnosti zapálenia	HF
	Liftarc
Druh pulzu	Pulzovanie priemernej hodnoty (0,2 Hz – 20 kHz) vrátane nastavenia tvaru krivky (soft, middle, hard)
	Termické pulzovanie (časové pulzovanie)
	Automatický puls vrátane nastavenia tvaru krivky (soft, middle, hard)
Funkcie MMA	Hotstart
	Arcforce
	Antistick
	Pulzovanie priemernej hodnoty
Funkcie	activArc
	Automatika dofuku plynu
	Nastavenie odporu vodiča
Funkcie JOB	Počet voľne definovateľných JOBov 100 WIG, 8 MMA, 8 MMA Cel
	JOB manažér (JOB je možné jednotlivito kopírovať a obnovovať, ukladať a nahrávať na USB)